

ハイランド入口ガケ崩れに関する 横須賀市からのお知らせ（第5報）

平成 26 年 6 月 24 日（火）

現在、崩落したガケ下の市道を全面通行止めとし、市道通行の安全確保のために、下記の対応をしています。

大変ご迷惑をお掛けしますが、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

記

1 現在の作業について

- ・ 6月17日に、仮設防護柵の設置が完了しました。
- ・ ガケ上部に設置した機器(伸縮計)で地面変動を約2週間計測し、斜面の安全性を確認しています。
- ・ また、市道開放に向けて、傷んだ歩道・車道の再整備を行っています。

2 通行の再開について

- ・ 約2週間後の計測結果で安全性が確認できた後に、歩道・車道の通行を再開することになります。

3 通行方法について

- ・ 斜面の恒久的安全対策が整うまでに、約1年を要すると考えています。
- ・ この間、ガケ下の市道は、車両については坂を上る一方通行（図の①）とすることで、現在、警察署と協議を行っています。

4 バスの運行について

- ・ 市道開放と同時に、バスの運行も再開する方向でバス会社と調整を行っています。

図の① バスは、ガケ下の市道の坂を上ってハイランド内に入ります。

図の② 出ていく時は、迂回路を通ります。

※市道開放・バス運行の日にちが決まり次第、改めてご連絡いたします。

横須賀市土木部 道路維持課
電話 046-822-8374

ハイランド内の交通規制とバス運行ルート(案)



住宅地図 : Copyright (C) 2013 ZENRIN CO., LTD (Z13LA 第202号)
 数値地図2500 : この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図2500 (空間データ基盤) を
 使用したものである。 (承認番号 平成18総発 第215号)

100m

1/2500

Output: E:\15-22D283C1-2AR6-4E50-0008-080000370A77\11013261